



**LICEO SCIENTIFICO E
LINGUISTICO STATALE**

"PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA"

Via Chisari n°8 - 95123 CATANIA - Tel. 095/6136360 - Fax. 095/8731789

Codice Fiscale: 80009250871 - Codice Meccanografico: CTPS06000E

E-mail: ctps06000e@istruzione.it - PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito Web: www.principiumberto.gov.it

Prot. n. 8852 A.13.b.

Catania, 26/11/2019

**ALLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
II DIPARTIMENTO - 2° SERVIZIO "PATRIMONIO, EDILIZIA E MANUTENZIONE "
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Alla c.a. dell'Ing. Salvatore Roberti
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it**

**Al Presidente del Consiglio d'Istituto
Dott.re Marcello Tringali**

**Al rappresentanti degli Studenti
Bais Andrea Luigi
Perricone Francesca
Rugolo Marco
Scuderi Giovanni**

**Al rappresentante della Consulta
Del Monte Matteo**

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO URGENTE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCALA ESTERNA, PRESSO LA SUCCURSALE MEUCCI, SITA IN VIA SUSANNA 69, CATANIA.

Nonostante le reiterate richieste per il completamento dei lavori della scala esterna in cemento armato (inagibile da diversi mesi), presso la Succursale Corridoni/Meucci, sita in via Susanna, n. 69, codesto Ufficio non ha ancora provveduto ad ultimare i necessari interventi di consolidamento della struttura per la risoluzione definitiva del problema.

Pur essendo stato predisposto un Piano integrato provvisorio ed un Piano di emergenza in apposita seduta di tavolo tecnico- condiviso con l'istituto Corridoni/Meucci e con il Vostro Spett.le Ente, è ragionevole solamente in caso di emergenza e solo in attesa del ripristino dei lavori che una scuola ad elevata densità di affollamento e con un cospicuo tempo di sfollamento (circa 300 alunni, 20 docenti e personale ATA), debba utilizzare una sola scala, peraltro non adeguata a garantire il deflusso in sicurezza degli alunni, del personale scolastico e dell'utenza esterna.

Ma al momento non si evidenzia nessun riscontro da parte di codesto Ente Locale in merito al ripristino della scala di emergenza esterna di cemento armato che ne possa consentire la fruizione.

Si informa che in data 20 novembre 2019, ai sensi del D.Lgs 81/2008, è stata effettuata un'esercitazione di evacuazione.

Durante la prova, si sono verificati problemi di commistione, tra gli alunni della secondaria di primo grado e gli student/esse della Secondaria di secondo grado, durante il percorso di scorrimento verso la zona di raccolta, soprattutto in prossimità dell'unica scala interna, determinando una situazione di congestione e notevole rallentamento nel deflusso.

Giorno 22 Novembre è stata effettuata un'altra esercitazione per la quale i responsabili del Servizio di prevenzione e protezione di entrambi gli istituti hanno rimodulato il Piano di emergenza al fine di ridurre le criticità, ciononostante gli studenti di questo Liceo non si sentono sicuri.

A causa delle situazioni verificatesi durante le suddette prove di evacuazione gli studenti hanno prodotto alla scrivente Istituzione Scolastica l'allegata istanza.

Pertanto, si invita codesta Amministrazione ad adoperarsi immediatamente affinché vengano eliminate, con la massima urgenza, le cause che hanno determinato l'irraggiungibilità della scala esterna in cemento, così da poterne assicurare la fruibilità tutti i giorni ed anche in caso di emergenza.

In alternativa, ai sensi dell'art. 39 del D.A. n.7753 del 28/12/2018, questo Liceo previo nulla osta da parte di codesto Ente proprietario può procedere alla ricerca di mercato per l'eventuale preventivo di spesa e nei limiti della modesta entità per la realizzazione dei lavori con propria anticipazione con richiesta di rimborso.

Si ringrazia della cortese attenzione e con l'occasione si porgono cordiali saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Raciti